

Onderhoudsadvies pettalite

Om de levensduur van pettalite plaatmateriaal in goede conditie te houden adviseren wij het plaatmateriaal regelmatig te reinigen (minimum 1x per jaar).

Reinigen van pettalite kan eenvoudig met warm/lauw water en een zachte doek. Eventueel kan er een zachte en niet alkalische zeep aan het water toegevoegd worden. In dit geval de platen goed naspoelen.

Gebruik bij het reinigen nooit krassende schoonmaakhulpmiddelen (borstels, schuursponsjes, staalwol, enz.) of agressieve schoonmaakmiddelen.

Zie productinformatie voor de chemische bestendigheid van pettalite.